

臺北市文山區力行國民小學

開學後未完工程說明

親愛的家長：

您好，本校為提供師生優質、安全的學習環境，於今年暑假辦理勤學樓南及西側外牆整修工程。目前已完成勤學樓 1 到 4 樓教室與走廊天花板材料劣化填補。由於暑期期間有颱風及午後雷陣雨等情形導致無法施工，故開學後校園將持續進行本工程外牆整修部分。本工程總工期 77 天，預計 112 年 9 月 25 日完工。在此特別向您說明學校因應工程進行所規劃的措施，希望能讓家長了解並放心。

- 一、 架設施工圍籬，隔離施工區保護學生安全。
- 二、 妥善規劃上學及調整放學安全動線，以保障學生安全為第一。
- 三、 透過開學典禮、兒童朝會及班級宣導等措施，提醒學生安全防護意識。
- 四、 督促廠商依合約施工，做好施工區域與安全防護措施，降低影響範圍。
- 五、 加強校內安全巡視，以維學生安全。

師生安全是工程最重要的一部分，學校將在這段期間做好安全管控與監督。相信有您的支持，力行的校園會在這次的工程優化中蛻變得更安全、更優質！

力行國小總務處 敬啟

112.08.29

臺北市文山區力行國民小學校舍平面圖(開學後施工範圍)

三

防汛便道

景美溪

崇德樓

1

1

4F	405, 四 2, 四 3, 四 4, 四 5, 四 6, 四 7	406, 四 3, 四 4, 四 5, 四 6, 四 7	407, 四 3, 四 4, 四 5, 四 6, 四 7	408, 四 3, 四 4, 四 5, 四 6, 四 7	409, 四 3, 四 4, 四 5, 四 6, 四 7
905	904	903	902	901	900

詩言

400.4 300.4 200.4
義自然 潛能 1
407-1 307-1 207-1
規

電梯 (1),	308.1	208.1	自然,
			電

支測(3),
3F

309

教主
408

310.
音樂

卷之七

116. 家長會	川堂	117. 體操室
-------------	----	-------------

校門 + 警衛室 +

卓相

排球场

升旗臺

综合球场

預計完工日期:112.09.18)
勤學樓(施工區) ⑤ + ⑥

活動中心

310. 音樂	211. 電腦	數學	416. 數階	.3	.3	417. 數師會 + 低年級數階堂
318. 數階			319. 數階	.4		

409:	410:	411:	412:	413:	414:	415:
五2:	五3:	五4:	五5:	五6:	五7:	五8:
311:	312:	313:	314:	315:	316:	317:
六8:	至1:	六5:	六4:	六3:	六2:	六1:
212:	213:	214:	215:	216:	217-1:	217:
潛維3:	六7:	六6:	會議室:	校長室:	英語室:	英語:
110:	111:	112:	1F	川堂:	健康中心:	人/會:
輔導室:	總務處:	教務處:			學務處:	
樂隊教室:		B1			交通安全教室:	

預計完工日期:112.09.18
勤學樓(施工區)
⑤ + ⑥

4F	418, 英語	419, ≤ 6, ≤ 2, - 5, - 5,	420, ≤ 7, ≤ 3, - 7, - 6,	421, ≤ 8, ≤ 5, - 4, - 5,	4F
3F	320, ≤ 2, - 5, - 5,	321, ≤ 3, - 3, - 6, - 6,	322, ≤ 4, - 7, - 7, - 7,	323, ≤ 5, - 1, - 1, - 1,	3F
2F	218, - 5, - 5,	219, - 6, - 6, - 6,	220, - 7, - 7, - 7,	221, - 1, - 1, - 1,	2F (4) (4)
1F	118, - 1, - 1,	119, - 2, - 2, - 3,	120, - 3, - 3, - 4,	121, - 4, - 4, - 4,	1F
B1	快樂兒童中心				
B1	水箱	4	4	4	4

幸福の

木 新 路 三 段 1 5 5 巷